

Data: 27 de JULHO de 2020

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53121

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTAMG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: CARGO 2628	Grade	OK	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HLQ8F69	REMARKADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2012/2012	KILOMETRAGEM: 23712,0	Lanterna diant. Dir.	OK	

Eixos: <input type="checkbox"/> 2	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 4	
<input type="checkbox"/> 5	

Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	OBS.
<input type="checkbox"/> 4x4	
<input type="checkbox"/> 6x2	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4	
<input type="checkbox"/> 8x4	
<input type="checkbox"/> 10x4	

Carroceria tipo/estado de conservação

SERÁ VENDIDO COM IMPLEMENTO

Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	

Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	

Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input type="checkbox"/> Não	

Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	

Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	OBS.
<input type="checkbox"/> Automático	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	OBS.
<input type="checkbox"/> Regular	
<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	

Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	

Latária: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.
<input type="checkbox"/> Regular	
<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	

CC

Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	OBS.
<input type="checkbox"/> Couro	
<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	

RG

Qtd. de Pneus:	6
----------------	---

Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	

Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Não	

Chassi Remarkado: <input type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO COM IMPLEMENTO FROTA 55466
 CHASSIS: 9BFZEAZX3CBS03025
 PORTA L.E E L.D FECHADURA QUEBRADA, CORRESÃO NAS PORTAS
 CAPÔ NÃO ESTÁ FECHANDO
 FAROL L.D SEM PROTEÇÃO DE BORRACHA, PAROCHOQUE L.D QUEBRADO
 RETROVISOR L.D QUEBRADO E L.E
 CORROSÃO E DEMAIS AVARIAS NA LATARIA EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGIENS.

Assinatura Conferente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES