

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos	
CNPJ	01.637.895/0160-55	
Marca	Sandvik	
Modelo	DI500	
ANO FAB./MOD.	2010	
Cor	Vermelha	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horímetro	6136,11	
Sector Responsável	Mineração	
Chassi/Nº de Série	*85000*	
Identificação Interna	PH03	
Endereço de Retirada do Equipamento	ROD SC 110 KM 34,S/N, SN - Salseiros -88443-000 - Vidal Ramos - SC	

CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Bom	CAPACIDADE		MOTOR	Com problemas
LATARIA / FUNILARIA	Bom	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	C11
PNEUS		CONDIÇÕES GERAIS	Regular	DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Funciona			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não funciona
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha
Observações/ Falta de Componentes :	Foram retirados periféricos do motor portanto não é possível ligar ela. Para carregamento será necessário guindaste, fornecido pelo comprador além de plano de içamento.				