

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	VOTORANTIM CIMENTOS
CNPJ	10.656.452/0023-95
Marca	LIEBHERR
Modelo	R964
ANO FAB./MOD.	2010
Cor	AMARELA
Tipo de Combustível	Diesel
Horímetro	44934H
Setor Responsável	MINERAÇÃO
Chassi/Nº de Série	948 20200
Identificação Interna	TAG: EH052 / Plaqueta: 37396
Endereço de Retirada do Equipamento	Mina Oiteiro S/N, Zona Rural, Nossa Senhora do Socorro - SE (Fábrica de Cimentos CIMESA)

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Regular
LATARIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Não identificado
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não testado
MONTADO	Sim
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

CAPACIDADE	4m³
ACESSÓRIOS	Não Possui
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES MECÂNICAS

MOTOR	Funcionando
POTÊNCIA	300HP
DIREÇÃO	Não Possui
CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
ELETRICA (SE APLICAVEL)	Com Problemas
FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha

Observações/ Falta de Componentes :

EQUIPAMENTO OBSOLETO, PARADO, FOI SUBSTITUIDO POR ESCAVADEIRA NOVA, VOLVO. INVIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO PARA UNIDADE, DANOS NA PINTURA, ESTEIRA, COMPONENTES HIDRÁULICOS, COMPONENTES PNEUMÁTICOS, MANGUEIRAS DANIFICADAS E RESSECADAS, VAZAMENTOS HIDRÁULICOS; CONJUNTO DE GIRO NECESSITA RECUPERAÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA REVISAR; CABINA PRECISA REPAROS; MATERIAL RODANTE COM DESGASTE. A CAÇAMBA PRECISA DE REPAROS (SEGUE JUNTO COM A MÁQUINA).