

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ*:	01.637.895/0103-67
Centro*:	1KS103
Motivo da disponibilização*:	1 - Motor fundido necessita de colocar outro
Endereço de retirada do equipamento*:	BR 116 S/N KM 256 ESTEIO/RS
Área responsável pelo ativo:	MANUTENÇÃO
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	EMPILHADEIRA
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	HYSTER
Modelo*:	H60FT
Ano de Fabricação*:	2011
Cor*:	amarela
Tipo de combustível*:	diesel
Horímetro*:	N/A
Chassi/ nº de série*:	A977Y19429M
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?:	N/A
Identificação Interna*:	N/A

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	não há

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Bom
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Bom
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	BOM ESTADO

Condições Internas

Capacidade*:	1 OPERADOR
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Bom

Condições Mecânicas

Motor*:	Fundido
Potência*:	SEM DADOS DE PLACA
Direção*:	Normal
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Com problemas
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	1-Motor fundido necessita de colocar outro
-------------------------------------	--