

# 2015 Citroen RELATÓRIO DIAG.VEÍCULO

## Informações do veículo

2015/Citroen/C3/

VIN: 935SLNFWFB508126

Przebieg: 123914km

Matrícula: --

## Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

## Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiSys MS908S PRO

Versão: V8.50

Número de série: V59S80601101

Número do pedido de reparação: --

## Sistemas analisados( 10 )

Sistema	Estado/DTC
Caixa de serviço inteligente -- BSI	1
Calculador de controlo motor -- ME749_EC5	0
Caixa de velocidades automática ou manual pilotada -- BVA_AT8	2
Antibloqueio da roda (ABS) ou controlo dinâmico de estabilidade (ESP) -- ABSMK70_1	1
Calculador dos airbags e pré-tensores -- SAC_AUTOLIV	0
Combinado -- COMBINE	0
Direção assistida -- DAE_A515	0
Caixa de serviço do reboque -- BSR	0
Auto-rádio -- RDE	0
Comandos sob volante -- HDC	0

## DTC ( 4 )

### Caixa de serviço inteligente -- BSI ( 1 DTC )

DTC	Descrição	Estado
F5FF	Defeito reinicialização inesperada da Caixa de Serviço Inteligente.	

### Caixa de velocidades automática ou manual pilotada -- BVA\_AT8 ( 2 DTC )

DTC	Descrição	Estado
P1167	Defeito regulação de pressão (desvio / pedido).	avaria fugidia
P0504	Defeito do travão filar -- coerência	avaria fugidia

**Antibloqueio da roda (ABS) ou controlo dinâmico de estabilidade (ESP) -- ABSMK70\_1 ( 1 DTC )**

DTC	Descrição	Estado
C1389	defeito ao nível do líquido de travão insuficiente	intermitente

**Notas técnicas**

Nome do cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde uma cópia deste relatório no histórico.