

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	Votorantim Cimentos
CNPJ	01.637.895/0104-48
Marca	POLYSIUS
Modelo	ESCH NK 1000 (FB II)
ANO FAB./MOD.	1969
Cor	NA
Tipo de Combustível	Elétrico
Horímetro	NA
Setor Responsável	Britagem
Chassi/Nº de Série	NA
Identificação Interna	NA
Endereço de Retirada do Equipamento	Votorantim Cimentos S/A, BR 293 Km 126; CEP: 96470-000; Pinheiro Machado – RS

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Ruim
LATARIA / FUNILARIA	Regular
PNEUS	Não identificado
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	
MONTADO	Sim
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

CAPACIDADE	100t
ACESSÓRIOS	Possui
CONDIÇÕES GERAIS	Regular

CONDIÇÕES MECÂNICAS

MOTOR	Não testado
POTÊNCIA	100 CV
DIREÇÃO	Não Possui
CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
ELETRICA (SE APLICAVEL)	Com Problemas
FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem

Observações/ Falta de Componentes :

Granulometria inicial: 30/200mm
Granulometria final: 0/30mm
Capacidade de produção: 100/th
Diâmetro da boca de alimentação: 1000mm
Diâmetro da câmara de britagem: 900mm
Abertura da câmara de britagem: 180mm

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)		Fonte:	Estimativa do peso do material disponível para reutilização 17t
Motivo da Disponibilização:	O Britador Giratório ESCH NK 1000 (FB II) secundário I foi desativado há mais de 34 anos (1988) e apresenta riscos de colapso da estrutura de fixação, como principal risco de gerar acidentes patrimoniais e pessoais, visto que está localizada próximo ao Britador Cânica, existindo fluxo constante de pessoas.		