

Relatório de baixa de ativo - LOTE 00

Equipamento: Série: M1FF210GXEDD521172H

Código :HV-49

S/ Cabeçote

Imobilizado: Funcionando ou Ñ Funcionando

Ano de Fabricação:

Horímetro:192248

Ñ Imobilizado:

Situação mecânica da máquina base

1. Bombas hidráulicas	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
2. Motor diesel	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
3. Transmissão	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
4. Material Rodante	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input checked="" type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
5. Cilindros em geral	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
6. Cabeçote Processador	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente
7. Cabine	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
8. Computadores	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente
9. Outros	<u>Equipamento sem cabeçote de processamento</u>			

Justificativa da baixa :