

Relatório de baixa de ativo - LOTE 00

Equipamento: Série:M1WJ1910EHDD001283D

Código : S/ Cabeçote

Imobilizado: Funcionando ou Ñ Funcionando

Ano de Fabricação:

Horimetro:216095

Ñ Imobilizado:

Situação mecânica da máquina base

1. Bombas hidráulicas	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
2. Motor diesel	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
3. Transmissão	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
4. Material Rodante	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
5. Cilindros em geral	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input checked="" type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
6. Cabeçote Processador	<input type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
7. Cabine	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente
8. Computadores	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionando	<input checked="" type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Ausente

9. Outros Equipamento sem cabeçote de processamento

4. Material Rodante OBS:

MATERIAL RODANTE NÃO SE APLICA

Cabeçote Processador OBS: NÃO SE APLICA

Computadores OBS; CUMPUTADOR EM FUCIONAMENTO O DA GABINE(OS DEMAIS DANIFICADOS)

Justificativa da baixa :