

| DADOS DO VEÍCULO     |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Empresa proprietária | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE |
| CNPJ                 | 10.656.452/0052-20       |
| Marca                | CATERPILLAR              |
| Modelo               | 769D                     |
| ANO FAB./MOD.        | 1998                     |
| Cor                  | AMARELO                  |
| Tipo de Combustível  | DIESEL                   |
| KM Atual             |                          |
| Portas               | caminhão                 |
| Cod. RENAVAL         | NÃO POSSUI DOCUMENTO     |
| Placa                | NÃO POSSUI PLACA         |
| Chassi               | 5TR00936                 |
| IPVA -               |                          |
| Multas -             |                          |
| Adesivos             | Não possui adesivos      |

**OSERVAÇÕES GERAIS**



O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

MINA USINA RICA  
PERÍMETRO AYRES DE SOUSA S/N - JAIBARAS - SOBRAL

**CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO**

| CONDIÇÕES EXTERNAS  |                  | CONDIÇÕES INTERNAS     |         | CONDIÇÕES MECÂNICAS |                       |
|---------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| PINTURA             | Ruim             | ESTOFAMENTOS           | Ruim    | MOTOR               | Fundido               |
| LATARIA / FUNILARIA | Ruim             | TAPEÇARIA              | Ruim    | CÂMBIO              | Não tem               |
| PNEUS               | Não identificado | AR CONDICIONADO        | Não     | DIREÇÃO             | Hidráulica            |
| FARÓIS              | Não funcionam    | VIDRO ELÉTRICO         | Não     | PARTE ELÉTRICA      | Funciona parcialmente |
| CARRO BATIDO        | Não              | RÁDIO                  | Não     | BATERIA             | Avariada              |
| Pára-brisa          | Bom              | Painel de Instrumentos | Regular | PNEU RESERVA        | Não tem               |
| Rodas               | Não tem          |                        |         | FERRAMENTAS         | Não tem               |

Comentários/ observações:

Caminhão parou com motor batido, sem transmissão e sem basculante.