

| DADOS DO ATIVO                      |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa proprietária                | Votorantim Cimentos S.A                                                       |
| CNPJ                                | 01.637.895/0057-97                                                            |
| Marca                               | -                                                                             |
| Modelo                              | Britador de Mandíbula                                                         |
| ANO FAB./MOD.                       | -                                                                             |
| Cor                                 | Verde/Branco                                                                  |
| Tipo de Combustível                 |                                                                               |
| Horímetro                           | -                                                                             |
| Setor Responsável                   | Manutenção                                                                    |
| Chassi/Nº de Série                  | -                                                                             |
| Identificação Interna               | A1M02                                                                         |
| Endereço de Retirada do Equipamento | Estrada de Araçatiguama – S/N – CEP: 18147-000 -<br>Cidade: Araçatiguama – SP |



| CONDIÇÕES GERAIS    |      |                    |      |                            |  |
|---------------------|------|--------------------|------|----------------------------|--|
| CONDIÇÕES EXTERNAS  |      | CONDIÇÕES INTERNAS |      | CONDIÇÕES MECÂNICAS        |  |
| PINTURA             | Ruim | CAPACIDADE         |      | MOTOR                      |  |
| LATARIA / FUNILARIA | Ruim | ACESSÓRIOS         |      | POTÊNCIA                   |  |
| PNEUS               |      | CONDIÇÕES GERAIS   | Ruim | DIREÇÃO                    |  |
| FARÓIS/SINALIZAÇÃO  |      |                    |      | CONDIÇÕES GERAIS           |  |
| MONTADO             | Não  |                    |      | ELETRICA (SE APLICAVEL)    |  |
| CONDIÇÕES GERAIS    | Ruim |                    |      | FERRAMENTAS (SE APLICAVEL) |  |

Observações/ Falta de Componentes :

Britador de mandíbulas, porte grande, em toda via faltando algumas peças e com defeito. Não possui plaqueta de informações técnicas.