

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	EGX - São Miguel Paulista	
CNPJ		
Marca	VOLKSWAGEN	
Modelo	24220 E - TANQUE 10.000 LTS.	
ANO FAB./MOD.	2000	
Cor		
Tipo de Combustível	Diesel	
Horímetro		
Setor Responsável		
Chassi/Nº de Série	98WY2VYTXRY09768	
Identificação Interna	CP-2011	
Endereço de Retirada do Equipamento	AV DOUTOR JOSÉ ARTUR DA NOVA,951 SÃO MIGUEL PAULISTA / SP	

CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS	CONDIÇÕES INTERNAS	CONDIÇÕES MECÂNICAS			
PINTURA	Regular	CAPACIDADE		MOTOR	Não testado
LATARIA / FUNILARIA	Regular	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	
PNEUS	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS		DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não testado			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona parcialmente
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não funciona
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :	SEM EIXO CARDÂ. PAINEL RUIM, VOLANTE E GRADE FRONTAL FORA DO LUGAR. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS OMISSÕES. FAZER A VISITAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DOS INTERESSADOS				