

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	EGX - PORTO FERREIRA	
CNPJ		
Marca	CASE	
Modelo	Pá Carregadeira Articulada W 20	
ANO FAB./MOD.		
Cor	Amarela	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horimetro		
Setor Responsável		
Chassi/Nº de Série	Série 6949043	
Identificação Interna	TR - 9034	
Endereço de Retirada do Equipamento	ROD SP 215, S/N - KM 97 - PARTE B PORTO FERREIRA / SP	

CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	CAPACIDADE		MOTOR	Não testado
LATARIA / FUNILARIA	Regular	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	
PNEUS	Regulares	CONDIÇÕES GERAIS		DIREÇÃO	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não testado			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não identificado
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :	CAÇAMBA AVARIADA, CABINE SEM PARABRISA, SEM 01 PORTA E SEM CABO DO REVERSOR. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS OMISSÕES. FAZER A VISITAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DOS INTERESSADOS				