

DADOS DO ATIVO	
Empresa proprietária	EGX - CAMPINAS
CNPJ	
Marca	FIAT
Modelo	PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA FR12M
ANO FAB./MOD.	
Cor	Branca
Tipo de Combustível	Diesel
Horimetro	
Setor Responsável	
Chassi/Nº de Série	SÉRIE FR12-3-331
Identificação Interna	TR-35
Endereço de Retirada do Equipamento	ROD ANHAGUERA, S/N - KM 97 - PARTE B - JARDIM GARCIA - CAMPINAS/SP



CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	CAPACIDADE		MOTOR	Não testado
LATARIA / FUNILARIA	Bom	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	
PNEUS	Regulares	CONDIÇÕES GERAIS		DIREÇÃO	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não testado			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Não identificado
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :	1 RODA C/PNEU FORA DO LUGAR. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS OMISSÕES. FAZER A VISITAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DOS INTERESSADOS				