

		Data: 22 de JULHO de 2020	
		LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 53118			
CHECK LIST DE CAMINHÃO			
USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	
MARCA: FORD		MODELO: CARGO 2628	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO	
PLACA: GVO-0827		REMARKADO: SIM NÃO NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2007/2007		KILOMETRAGEM: 200581	
Eixos: 2 3 4 5		OBS.	
Tração: 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 10x4		OBS.	
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.	
Eixo Cardan Sim Não Desmontado/Avariado		OBS.	
Difencial Sim Não Desmontado/Avariado		OBS.	
Tacógrafo: Sim Não		OBS.	
Motor: Funcionando Não testado Falta Desmontado/Avariado		OBS.	
Câmbio: Manual Automático Falta Desmontado/Avariado		OBS.	
OBS.		OBS.	
CHASSIS: 9BFZCEEX68BB96147		OBS.	
PARACHOQUE DIANTERIRO TRINCADO, CORRESÃO E DESGASTADO		OBS.	
DEMAIS AVARIAS APRESENTADAS NAS IMAGENS		OBS.	
Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)		Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES	

Campos Observações		Avariado	Falta
Grade	NT		
Vidro Parabrisa	OK		
Capô	OK		
Lanterna diant. Dir.	OK		
Farol Dir.	OK		
Retrovisor Dir.	OK		
Porta Dir.	OK		
Lanterna tras. Dir.	OK		
Lanterna tras. Esq.	OK		
Parachoque tras.	OK		
Porta Esq.	OK		
Retrovisor Esq.	OK		
Parachoque diant.	TR		
Lanterna diant. Esq.	OK		
Farol Esq.	OK		
Bateria	OK		

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT