

**CHECK LIST - DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO**

DADOS DO VEÍCULO		Validação rebedor	DETALHAMENTO		Validação rebedor	
Empresa proprietária			Presença GPS?			
CNPJ			Presença TAG abastecimento?			
Marca	Volkswagen		Pneu	Número Fogo		
Modelo	Saveiro					
ANO FAB./MOD.	2009/ 2010			1		
Cor	Branco			2		
Tipo de Combustível	Alcool/ Gasolina			3		
KM Atual				4		
Ativo imobilizado num.				5		
Frota	CA 2058			6		
Cod. RENAVAL	163584745			7		
Placa	ARQ-9653			8		
Chassi	9BWKBO5WXAPO33196			9		
Número Motor	BWX174640			10		
IPVA -				11		
Multas -			12			
Adesivos	ENGEMIX		Lacres Instalados?			
			Chaves com?			
			Nível Combustível	E	F	

**CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO**

Ruim

Regular

Bom

Não testado

Não existe

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	BOM	ESTOFAMENTOS	RUIM	MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	BOM	TAPEÇARIA	REGULAR	CÂMBIO	BOM
PNEUS	BOM	AR CONDICIONADO	NÃO EXISTE	DIREÇÃO	BOM
FARÓIS	BOM	VIDRO ELÉTRICO	NÃO EXISTE	PARTE ELÉTRICA	BOM
ATIVO BATIDO	-	RÁDIO	NÃO EXISTE	BATERIA	REGULAR
Pára-brisa	BOM	PAINEL DE INSTRUMENTOS	BOM	PNEU RESERVA	REGULAR
Rodas	BOM	DIFERENCIAL	-	FERRAMENTAS	NÃO EXISTE