

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária*	Votorantim Cimentos	(Inserir a foto principal e demais fotos na aba FOTOS)
CNPJ*	9,68246E+13	
Marca*	Mercedes Benz	
Modelo*	L 1113	
ANO FAB./MOD.*	1972	
Cor	Azul	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horímetro		
Setor Responsável*	Mineração	
Chassi/Nº de Série*	3,44032E+13	
Identificação Interna	CC001	
Endereço de Retirada do Equipamento*	Rod. MT 401, Km 14,4 - Zona Rural Fazenda Bela Vista, Distrito do Águaçu - CEP: 78018-000 Cuiabá MT	

CONDIÇÕES GERAIS*					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA*	Regular	CAPACIDADE	3000 L	MOTOR*	Não testado
LATARIA / FUNILARIA*	Regular	ACESSÓRIOS	Possui	POTÊNCIA*	180 CV
PNEUS*	Regulares	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO*	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Não testado			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona parcialmente
MONTADO*	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Com Problemas
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha
Observações/ Falta de Componentes :	Caminhão Comboio				