

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL			
Empresa proprietária	VOTORANTIM CIMENTOS				
CNPJ	10.656.452/0023-95				
Marca	CATERPILLAR				
Modelo	769D				
ANO FAB./MOD.	1998				
Cor	AMARELA				
Tipo de Combustível	Diesel				
Horímetro	49475h				
Setor Responsável	MINERAÇÃO				
Chassi/Nº de Série	5TR00933				
Identificação Interna	TAG: FE411 / Plaqueta: 37130				
Endereço de Retirada do Equipamento	Mina Olteiro S/N, Zona Rural, Nossa Senhora do Socorro - SE (Fábrica de Cimentos CIMESA)				
CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS	CONDIÇÕES MECÂNICAS		
PINTURA	Regular	CAPACIDADE	37t	MOTOR	Com problemas
LATARIA / FUNILARIA	Regular	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	300HP
PNEUS	Regulares	CONDIÇÕES GERAIS	Regular	DIREÇÃO	Hidráulica
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não testado			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Com Problemas
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha
Observações/ Falta de Componentes :	EQUIPAMENTO OBSOLETO, PARADO, FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO CAMINHÃO NOVO, INVIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO PARA UNIDADE, DANOS NA PINTURA, MOTOR DIESEL; COPONENTES HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, MANGUEIRAS DANIFICADAS E RESSECADAS, VAZAMENTOS HIDRÁULICOS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA NECESSITA REVISAR; CABINA PRECISA REPAROS; A CAÇAMBA PRECISA DE REPAROS, AS RODAS E PNEUS ESTÃO FORA, MAS ACOPANHAM O EQUIPAMENTO				