

	Informações Gerais
Francis Proprietário *	Veterentin Cinemater
Empresa Proprietária*: CNPJ*:	Votorantim Cimentos 01.637.895/0184-22
Centro*:	4272
Motivo da disponibilização*:	IMPACTO ORÇAMENTARIO
Endereço de retirada do equipamento*:	Fazenda Bela Vista, Rodovia MT 401 - KM 14, s/n - Zona Rural - Cuiabá - MT
Área responsável pelo ativo:	Mineração/ Oficina de Veiculos
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
-	Police I All co
	Dados do Ativo
Γiρο*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão basculante FE-(Fora de Estrada)
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Volvo
Modelo*:	FMX
Ano de Fabricação*:	2012
Cor*:	BRANCO
Tipo de combustível*:	DIESEL -S10
Horímetro*:	DILULE -JIV

Chassi/ nº de série*:	*ce787076*
Plaqueta de Identificação*:	FE-004
Placa*:	
Possui CRV*?	Sim
dentificação Interna*:	FE-004
	Informações Adicionais
	·
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em	
partes para retirada?*	Não
partes para retirada:	
Centro de Custo para as despesas*:	3RK275
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a	Cuidades com a carragamenta, para quitar una mentas de álea casa tamba, etc
retirada do lote*:	Cuidados com o carregamento, para evitar vazamentos de óleo caso tenha, etc
	Condições Gerais
	Condições derais
	Condições Externas
Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Bom
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*·	Não testado
	Não testado Sim
Montado*:	Sim
Montado*: Observações:	Sim Foi retirada
Montado*: Observações:	Sim
Montado*: Observações:	Sim Foi retirada
Montado*: Observações: Condições Gerais:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro)
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica
Montado*: Dbservações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Dbservações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*: Condições Gerais*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica Funciona parcialmente
Montado*: Dbservações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Dbservações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*: Condições Gerais*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*: Condições Gerais*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica Funciona parcialmente
Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*: Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável)	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente Não acompanha
Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Motor*: Potência*: Direção*: Condições Gerais*:	Sim Foi retirada Veiculo encontra-se em estado "bom" de conservação Condições Internas 2 pessoas (Motorista/poassageiro) Possui O banco do motorista foi retitado Regular Condições Mecânicas Não testado 500 Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente

Informações Comerciais

https://www.tabelafipebrasil.com/caminhoes/VOLVO/FMX-500-8X4-2P--DIESEL---E5-

Valor de Mercado:

Fonte: