

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	10656452/0068-97
Centro*:	N/NE AS
Motivo da disponibilização*:	Equipamento desmobilizado
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia Xambioá Chapada Km 12 Zona rural
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	Trator de esteira
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Komat'su
Modelo*:	D51EX - 22
Ano de Fabricação*:	2009
Cor*:	Amarelo
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	Sem histórico
Chassi/ nº de série*:	KMT0D080C51B10943
Plaqueta de Identificação*:	104945
Placa*:	NA
Possui CRV*?:	NA
Identificação Interna*:	TE 501

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Centro de Custo para as despesas*:	1NB005
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Não

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	Equipamento não tem concha
Condições Gerais:	Equipamento em estado de depreciação regular

Condições Internas

Capacidade*:	Um lugar
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular

Condições Mecânicas

Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	130 HP
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Funciona parcialmente
Elétrica* (Se aplicável)	Funciona parcialmente
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Equipamento não está com as esteiras instaladas, possui as esteiras, as rodas guias e os tensores das esteiras .
-------------------------------------	--

Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	

*Campos de preenchimento obrigatório.