

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S.A
CNPJ*:	01.637.895/0074-98
Centro*:	4071
Motivo da disponibilização*:	Equipamento substituído
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia DF 150 KM 18 S.N, Fercal - Sobradinho - DF
Área responsável pelo ativo:	Mineração - Oficina de Veículos
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Minicarregadeira
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Caterpillar
Modelo*:	226 B
Ano de Fabricação*:	2010
Cor*:	Amarelo CAT
Tipo de combustível*:	diesel
Horímetro*:	7485 h
Chassi/ nº de série*:	MWD00643
Plaqueta de Identificação*:	94875
Placa*:	N.A
Possui CRV*?	N.A
Identificação Interna*:	CP302 (SAP: 80016738)

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Centro de Custo para as despesas*:	3SB275
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Cumprir regras de segurança para retirada do ativo de dentro da unidade VC (entrar em contato com área de gestão de facilities para verificar procedimento: facilities.sobradinho@vcimentos.com).

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Eqto apresenta desgaste severo por tempo de uso

Condições Internas

Capacidade*:	1 m ³
Acessórios*:	Não possui
Observações:	Banco do operador com desgaste
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Fundido
Potência*:	C 2.2
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Funciona parcialmente
Elétrica* (Se aplicável)	Avariado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Falta porta frontal, falta 1 roda traseira do lado esquerdo, motor travado, faltando alguns componentes elétricos, como: sensor, válvulas, faróis, etc.
-------------------------------------	---

Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	

*Campos de preenchimento obrigatório.