

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária*	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA
CNPJ*	4,40211E+13
Marca*	LIEBHERR
Modelo*	LIEBHERR 964
ANO FAB./MOD.*	2014
Cor	AMARELA
Tipo de Combustível	Diesel
Horímetro	13.540
Setor Responsável*	MINERAÇÃO
Chassi/Nº de Série*	LZG 035845
Identificação Interna	EH 01

Endereço de Retirada do Equipamento*

Endereço : Est dos cacos, S/N, Km 4,5 , Cep: 68707-000
- Zona Rural /Primavera - PA

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS*

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA*	Regular
LATARIA / FUNILARIA*	Regular
PNEUS*	Não identificado
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Não testado
MONTADO*	Não
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES INTERNAS

CAPACIDADE	
ACESSÓRIOS	Não Possui
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim

CONDIÇÕES MECÂNICAS

MOTOR*	Não testado
POTÊNCIA*	MODELO MOTOR R964 C
DIREÇÃO*	Hidráulica
CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
ELETRICA (SE APLICAVEL)	Funicon
FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha

Observações/ Falta de Componentes :

Substituir bomba de lubrificação do motor
Substituir corrente esteira
Instalar bomba de lubrificação da concha e braço e giro

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)

Fonte:

Motivo da Disponibilização:*

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão*		Departamento*	MINERAÇÃO
Responsável pelo veículo*		Função	SUPERVISOR DE MINERAÇÃO
Telefone*		e-mail	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador /
Gerente da Divisão:

Nome:

Data:

Assinatura: _____

Comentários:

Diretor Responsável:

Nome:

Data:

Assinatura: _____

Comentários: