

### Informações Gerais

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S/A          |
| CNPJ*:                                | 01.637.895/0195-85               |
| Centro*:                              | 4F88                             |
| Motivo da disponibilização*:          |                                  |
| Endereço de retirada do equipamento*: | RUA JOSE ARTUR DA NOVA GALPÃO 02 |
| Área responsável pelo ativo:          | BONI                             |
| Responsável*:                         |                                  |
| E-mail:                               |                                  |
| Telefone:                             |                                  |

### Dados do Ativo

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Descrição*:              | Volkswagen |
| Tipo de Baixa Contábil*: |            |
| Marca*:                  | Volkswagen |
| Modelo*:                 | VW 26260E  |
| Ano de Fabricação*:      | 2008       |
| Cor*:                    | branco     |
| Tipo de combustível*:    | diesel     |
| Horímetro*:              | 0          |
| Chassi/ nº de série*:    |            |
| Placa*:                  |            |
| Possui CRV*?             |            |
| Identificação Interna*:  |            |

### Informações Adicionais

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*: | NÃO           |
| Centro de Custo para as despesas*:                                | NÃO SE APLICA |
| Ativo está funcionando*:                                          | NÃO           |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    |               |

### Condições Gerais

#### Condições Externas

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pintura*:              | Regular  |
| Lataria e Funilaria*:  | Regular  |
| Pneus*:                | RUIM     |
| Faróis e sinalização*: | Funciona |
| Montado*:              | Sim      |
| Observações:           |          |
| Condições Gerais:      | Regular  |

#### Condições Internas

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacidade*:       |            |
| Acessórios*:       | Não possui |
| Observações:       |            |
| Condições Gerais*: | Regular    |

#### Condições Mecânicas

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Motor*:                     | Funcionando |
| Potência*:                  |             |
| Direção*:                   | Não possui  |
| Condições Gerais*:          | Funciona    |
| Elétrica* (Se aplicável)    | Funciona    |
| Ferramentas* (Se aplicável) | Não tem     |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Observações e falta de componentes: |  |
|-------------------------------------|--|

### Informações Comerciais

|                   |  |
|-------------------|--|
| Valor de Mercado: |  |
| Fonte:            |  |

\*Campos de preenchimento obrigatório.