

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária	CIMENTO VENCEMOS
CNPJ	00013314/0001-29
Marca	NA
Modelo	NA
ANO FAB./MOD.	NÃO IDENTIFICADO
Cor	NÃO IDENTIFICADO
Tipo de Combustível	NÃO IDENTIFICADO
Horímetro	
Setor Responsável	LOGISTICA
Chassi/Nº de Série	
Identificação Interna	
Endereço de Retirada do Equipamento	Rua Desembargado Cesa Rego, Colônia Antonio Aleixo, Votorantim Cimentos Terminal Manaus

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	CAPACIDADE		MOTOR	Não testado
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	
PNEUS	Não identificado	CONDIÇÕES GERAIS		DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :					

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)	R\$ 30.000,00	Fonte:	
Motivo da Disponibilização:	Sucata, não haver condições de uso		

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão	4263	Departamento	Logistica
Responsável pelo veículo		Função	
Telefone		e-mail	

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador Divisão:	Nome: Data: Assinatura: _____	Comentários:
Gerente da Divisão:	Nome: Data: Assinatura: _____	Comentários: