

DADOS DO ATIVO

Empresa proprietária*	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA
CNPJ*	44021095000103
Marca*	LIEBHERR
Modelo*	LIEBHERR 964
ANO FAB./MOD.*	2014
Cor	AMARELA
Tipo de Combustível	Diesel
Horimetro	13.540
Setor Responsável*	MINERAÇÃO
Chassi/N° de Série*	LZG 035845
Identificação Interna	EH 01
Endereço de Retirada do Equipamento*	Endereço : Est dos cacos, S/N, Km 4,5 , Cep: 68707-000 - Zona Rural /Primavera - PA

FOTO PRINCIPAL



CONDIÇÕES GERAIS*

CONDIÇÕES EXTERNAS	CONDIÇÕES INTERNAS	CONDIÇÕES MECÂNICAS
PINTURA*	CAPACIDADE	MOTOR*
LATARIA / FUNILARIA*	ACESSÓRIOS	POTÊNCIA*
PNEUS*	CONDIÇÕES GERAIS	DIREÇÃO*
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*		CONDIÇÕES GERAIS
MONTADO*		ELETRICA (SE APLICAVEL)
CONDIÇÕES GERAIS		FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)

Observações/ Falta de Componentes :

Não possui motor e subconjuntos de bombas. Substituir bomba de lubrificação do motor, Substituir corrente esteira, Instalar bomba de lubrificação da concha e braço e giro, Substituir reparo de tensionamento da esteira, Substituir buchas e pinos da caçamba / Boom, Substituir radiador e condensador ar condicionado, Usinar alojamento redutor de giro, Substituir mangueiras hidráulicas, Trocar redutor de giro, Substituir reparo redutor translação, Recuperar motor partida / alternador, Equipamento parou com problema no motor, e se encontra parado aguardando liberação orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor de mercado (R\$)	Fonte:
Motivo da Disponibilização:*	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Divisão*	Departamento*
Responsável pelo veículo*	Função
Telefone*	e-mail

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Coordenador / Gerente da Divisão:	Nome: Data: / / 2022 Assinatura: _____	Comentários:
Diretor Responsável:	Nome: Data: Assinatura: _____	Comentários: