

### Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim
CNPJ*:	01.637.895/0106-00
Centro*:	4128
Motivo da disponibilização*:	Sucateamento
Endereço de retirada do equipamento*:	Av Industrial, 2500 - Itaperuçu
Área responsável pelo ativo:	Almoxarifado
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

### Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	HIDROREOSTATO
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	N/A
Modelo*:	NÃO IDENTIFICADO
Ano de Fabricação*:	NÃO LOCALIZADO
Cor*:	CINZA
Tipo de combustível*:	N/A
Horímetro*:	N/A
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	N/A
Possui CRV*?	N/A
Identificação Interna*:	N/A

### Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*?	Não
Centro de Custo para as despesas*:	
Ativo está funcionando*?	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	N/A

### Condições Gerais

#### Condições Externas

Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	

#### Condições Internas

Capacidade*:	n/a
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular

#### Condições Mecânicas

Motor*:	
Potência*:	1720 V
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	
Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	
-------------------------------------	--