

### Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ*:	01.637.895/0174-50
Centro*:	1MF009
Motivo da disponibilização*:	Desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	Praça Brasil, 16 Santa Helena Votorantim SP
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

### Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	CAMINHÃO
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	MERCEDES BENZ
Modelo*:	1418
Ano de Fabricação*:	1996
Cor*:	BRANCA
Tipo de combustível*:	DIESEL
Horímetro*:	115784
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	NÃO
Identificação Interna*:	M0207

### Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Centro de Custo para as despesas*:	1MF009
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	NÃO

### Condições Gerais

#### Condições Externas

Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Não
Observações:	
Condições Gerais:	

#### Condições Internas

Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular

#### Condições Mecânicas

Motor*:	Com problemas
Potência*:	
Direção*:	Normal
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não acompanha
Observações e falta de componentes:	