

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	01.637.895/0180-07
Centro*:	4136
Motivo da disponibilização*:	Alto custo de manutenção para atender as normas VC
Endereço de retirada do equipamento*:	EST DE ITARETAMA S/N
Área responsável pelo ativo:	Oficina de maquinas e veiculos
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Pá Carregadeira
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Liebherr
Modelo*:	580
Ano de Fabricação*:	2012
Cor*:	Amarela
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	22000
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	16717
Placa*:	Não possui
Possui CRV*?	Não possui
Identificação Interna*:	Não possui

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*?	Não
Centro de Custo para as despesas*:	3MI264
Ativo está funcionando*?	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	O terceiro responsavel pela retirada do equipamento deve realizar a integração do PD0848 para carregamento do veiculo

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	
Condições Gerais:	Equipamento não esta em funcionamento

Condições Internas

Capacidade*:	5 M^3
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Possui banco Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	Não possui
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não acompanha

Observações e falta de componentes:	Faltam: Turbina e Transmissão
-------------------------------------	-------------------------------