

### Informações Gerais

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Empresa Proprietária*:                | Votorantim Cimentos                           |
| CNPJ*:                                | 01.637.895/0146-05                            |
| Centro*:                              | 4122  |
| Motivo da disponibilização*:          | Equipamento fora de uso                       |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Av Presidente Castelo Branco, 1135. Itajaí/SC |
| Área responsável pelo ativo:          | Produção                                      |
| Responsável*:                         |   |
| E-mail:                               |   |
| Telefone:                             |   |

### Dados do Ativo

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo*:                      | Equipamento Industrial |
| Descrição*:                 | Ensacadeira            |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | BXVE                   |
| Marca*:                     | HAVE                   |
| Modelo*:                    | MEC 3                  |
| Ano de Fabricação*:         | 1982                   |
| Cor*:                       | Cinza                  |
| Tipo de combustível*:       | Elétrica               |
| Horímetro*:                 | sem informação         |
| Chassi/ nº de série*:       | NA                     |
| Plaqueta de Identificação*: | 38531                  |
| Placa*:                     | NA                     |
| Possui CRV*?                | NA                     |
| Identificação Interna*:     | P3N01                  |

### Informações Adicionais

|   |        |
|---|--------|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*? | Não    |
| Centro de Custo para as despesas*:                                | 3KY310 |
| Ativo está funcionando*?  | Sim    |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    |        |

### Condições Gerais

#### Condições Externas

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Pintura*:              | Regular          |
| Lataria e Funilaria*:  | Não identificado |
| Pneus*:                | Não identificado |
| Faróis e sinalização*: | Não funciona     |
| Montado*:              | Sim              |
| Observações:           |                  |
| Condições Gerais:      | Bom              |

#### Condições Internas

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Capacidade*:       | 2450 Sacos/h |
| Acessórios*:       | Possui       |
| Observações:       | Sem          |
| Condições Gerais*: | Regular      |

#### Condições Mecânicas

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Motor*:                             | Funcionando           |
| Potência*:                          |                       |
| Direção*:                           |                       |
| Condições Gerais*:                  | Funciona              |
| Elétrica* (Se aplicável)            | Funciona parcialmente |
| Ferramentas* (Se aplicável)         | Não tem               |
| Observações e falta de componentes: |                       |

### Informações Comerciais

|                   |  |
|-------------------|--|
| Valor de Mercado: |  |
| Fonte:            |  |