

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos NNE AS
CNPJ*:	10.656.452/0085-98
Centro*:	4067
Motivo da disponibilização*:	Baixa por sucata para ativos sucateados
Endereço de retirada do equipamento*:	Vila Maranhao, 1.500 - Maracana, Sao Luis - MA.
Área responsável pelo ativo:	Moagem de Cimento
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	EMPILHADEIRA HYSTER H 110
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	HYSTER
Modelo*:	H 110
Ano de Fabricação*:	31.07.2016
Cor*:	AMARELO E PRETO
Tipo de combustível*:	Gás, GPL, Diesel
Horímetro*:	0
Chassi/ nº de série*:	0
Plaqueta de Identificação*:	57319
Placa*:	0
Possui CRV*?	0
Identificação Interna*:	0

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Cliente faça retirada do veículo na fábrica com seus equipamentos

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	

Condições Internas

Capacidade*:	Regular
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular

Condições Mecânicas

Motor*:	Não testado
Potência*:	Não testado
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	
-------------------------------------	--