

Check List de Ativos

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	01.637.895/0195-85
Centro*:	4F88
Motivo da disponibilização*:	
Endereço de retirada do equipamento*:	RUA JOSE ARTUR DA NOVA GALPÃO 02
Área responsável pelo ativo:	BONI
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Dados do Ativo	
Descrição*:	MB2423B
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	MB2423B
Modelo*:	MB2423B
Ano de Fabricação*:	2008
Cor*:	BRANCO
Tipo de combustível*:	DIESEL
Horímetro*:	0
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	AQF3685
Placa*:	
Possui CRV*?:	Não
Identificação Interna*:	
Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*:	NÃO
Ativo está funcionando*:	Sucata
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM
Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não tem
Observações:	
Condições Gerais*:	
Condições Mecânicas	
Motor*:	Motor faltando peças
Potência*:	
Direção*:	Não testado
Condições Gerais*:	Não testado
Elétrica* (Se aplicável)	Não testado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	SUCATA