

Check List de Ativos

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	1,6379E+12
Centro*:	4G03
Motivo da disponibilização*:	
Endereço de retirada do equipamento*:	R GENERAL CAMARA - 1042 - RIO BRANCO - CANOAS
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Dados do Ativo	
Descrição*:	CB-2930
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Ford
Modelo*:	CARGO 2628E
Ano de Fabricação*:	2011
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	CB-2930
Placa*:	
Possui CRV*?:	Sim
Identificação Interna*:	
Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*:	NÃO
Ativo está funcionando*:	Sucata
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM
Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Não testado
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	Não testado
Condições Gerais*:	
Condições Mecânicas	
Motor*:	Não testado
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não testado
Elétrica* (Se aplicável)	Não testado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	Caminhão ficou embaixo d'água