

Check List de Ativos

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	1,6379E+12
Centro*:	4F25
Motivo da disponibilização*:	Substituição de frota
Endereço de retirada do equipamento*:	AV SETE QUEDAS, 700 - GLEBA A - PARTE B - VILA PROGRESSO
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Dados do Ativo	
Descrição*:	CB-2916
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Ford
Modelo*:	CARGO 2628E
Ano de Fabricação*:	2011
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	CB-2916
Placa*:	
Possui CRV*?:	Sim
Identificação Interna*:	
Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*:	NÃO
Ativo está funcionando*:	SIM
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM
Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Bom
Lataria e Funilaria*:	Bom
Pneus*:	Regular
Faróis e sinalização*:	Bom
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	
Condições Mecânicas	
Motor*:	Bom
Potência*:	
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Bom
Elétrica* (Se aplicável)	Bom
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem
Observações e falta de componentes:	