

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S/A
CNPJ*:	01.637.895/0174-50
Centro*:	4149
Motivo da disponibilização*:	Custo inviável para manutenção
Endereço de retirada do equipamento*:	Av. Comendador Pereira Ignácio,16
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	Compressor
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	Atlas Copcos
Modelo*:	XA 360-H
Ano de Fabricação*:	1998
Cor*:	Amarela
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	67859
Chassi/ nº de série*:	350249
Plaqueta de Identificação*:	4391
Placa*:	NA
Possui CRV*?:	Não
Identificação Interna*:	CP09350

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Não
Observações:	
Condições Gerais:	Não funciona

Condições Internas

Capacidade*:	NA
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não está funcionando
Potência*:	NA
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Com problemas
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	
-------------------------------------	--