

## Check List de Ativos

### Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votoratim
CNPJ*:	163789503978
Centro*:	4160
Motivo da disponibilização*:	Desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	Rio Negro (Cantagalo)
Área responsável pelo ativo:	Georfeson
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

### Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Escavadeira
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Liebherr
Modelo*:	R944
Ano de Fabricação*:	2010
Cor*:	Amarela
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	11963
Chassi/ nº de série*:	1164028139
Plaqueta de Identificação*:	93528
Placa*:	N/A
Possui CRV*?:	N/A
Identificação Interna*:	EH103

### Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Equipamento não funciona precisa ser transportado pelo caminhão guindaste

### Condições Gerais

#### Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	
Condições Gerais:	

#### Condições Internas

Capacidade*:	Ruim
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

#### Condições Mecânicas

Motor*:	Não possui
Potência*:	N/A
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Não funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:

Motor, Redutor de Distribuição, bombas principais e Redutor de giro