

Check List de Ativos

Informações Gerais	
Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S/A
CNPJ*:	1,06565E+13
Centro*:	4N02
Motivo da disponibilização*:	Substituição Frota
Endereço de retirada do equipamento*:	RUA PROFESSOR HENRIQUE FIRMEZA, 900 -BAIRRO CAIS DO PORTO
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Dados do Ativo	
Descrição*:	CB-3063
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Volkswagen
Modelo*:	VW 26260E
Ano de Fabricação*:	2012
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Díesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	CB-3063
Placa*:	
Possui CRV*?:	Sim
Identificação Interna*:	
Informações Adicionais	
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*:	NÃO
Ativo está funcionando*:	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	SIM
Condições Gerais	
Condições Externas	
Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Regular
Montado*:	sim
Observações:	
Condições Gerais:	Regular
Condições Internas	
Capacidade*:	
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Regular
Condições Mecânicas	
Motor*:	Não funciona
Potência*:	
Direção*:	Regular
Condições Gerais*:	Regular
Elétrica* (Se aplicável)	Ruim
Ferramentas* (Se aplicável)	Não
Observações e falta de componentes:	Motor com bloco quebrado/ Cambio e Diferencial bom