

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S/A
CNPJ*:	01.637.895/0174-50
Centro*:	4149
Motivo da disponibilização*:	Não atende Protocolo Criticos
Endereço de retirada do equipamento*:	Av. Comendador Pereira Ignácio,16
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Pick up Toyota
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Toyota
Modelo*:	Bandeirantes BJ55LP BL3
Ano de Fabricação*:	1997
Cor*:	Branca
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	338.649
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	800001222
Placa*:	
Possui CRV*?	Sim
Identificação Interna*:	P0125

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*?	Não
Ativo está funcionando*?	Sim
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Bom
Pneus*:	Regular
Faróis e sinalização*:	Funciona
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Normal

Condições Internas

Capacidade*:	NA
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Bom

Condições Mecânicas

Motor*:	Funcionando
Potência*:	NA
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Funciona
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Vazamento de agua na bomba de agua;Roda dianteira esquerda travada; Defeito na direção hidráulica; Dificuldade de engatar a 4ª marcha
-------------------------------------	---