

Check List de Ativos

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S/A
CNPJ*:	01.637.895/0174-50
Centro*:	4149
Motivo da disponibilização*:	Não atende Protocolo Criticos para uso
Endereço de retirada do equipamento*:	Av. Comendador Pereira Ignácio,16
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Mercedes Benz
Modelo*:	LK 2220
Ano de Fabricação*:	1998
Cor*:	Branca
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	NA
Possui CRV*?	Não
Identificação Interna*:	PH09164

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*?	Não
Ativo está funcionando*?	Sim
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Ruim
Faróis e sinalização*:	Não testado
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Funciona parcial

Condições Internas

Capacidade*:	NA
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Com problemas
Potência*:	NA
Direção*:	Normal
Condições Gerais*:	Funciona parcialmente
Elétrica* (Se aplicável)	Com problemas
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Emplimento Perfuratriz hid instalada com compressor
-------------------------------------	---