

### Informações Gerais

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S.A                           |
| Motivo da disponibilização*:          | Equipamento em fim de vida útil, foi substituído  |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Rodovia DF 150, KM 18, SN - Fercal, Sobradinho-DF |

### Dados do Ativo

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo*:                      | Veículo                    |
| Descrição*:                 | Caminhão 8x4               |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | BXSU                       |
| Marca*:                     | Volvo                      |
| Modelo*:                    | FMX500                     |
| Ano de Fabricação*:         | 2012                       |
| Cor*:                       | Branco                     |
| Tipo de combustível*:       | Diesel                     |
| Horímetro*:                 | 18.276                     |
| Chassi/ nº de série*:       | 790893                     |
| Plaqueta de Identificação*: | 33026                      |
| Placa*:                     | N.A                        |
| Possui CRV*?                | N.A                        |
| Identificação Interna*:     | TAG: FE603 - SAP: 80016752 |

### Informações Adicionais

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?* | Não |
| Ativo está funcionando?*                                          | Não |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    |     |

### Condições Gerais

#### Condições Externas

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Pintura*:              | Ruim                             |
| Lataria e Funilaria*:  | Ruim                             |
| Pneus*:                | Não identificado                 |
| Faróis e sinalização*: | Não funciona                     |
| Montado*:              | Não                              |
| Observações:           | Equipamento não está funcionando |
| Condições Gerais:      | Ruim                             |

### Condições Internas

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade* :       | 35.000 Kg                                                                                                                   |
| Acessórios* :       | Não possui                                                                                                                  |
| Observações:        | Sem banco do motorista, sem alavanca seletora de marchas, painel desmontado e sem alguns instrumentos, sem forro das portas |
| Condições Gerais* : | Ruim                                                                                                                        |

### Condições Mecânicas

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Motor* :                    | Não possui   |
| Potência* :                 | N.A          |
| Direção* :                  | Hidráulica   |
| Condições Gerais* :         | Não funciona |
| Elétrica* (Se aplicável)    | Não funciona |
| Ferramentas* (Se aplicável) | Não tem      |

Observações e falta de componentes:

Equipamento sem motor diesel completo, sem caixa de marchas, sem rodas dianteiras e traseiras, sem 1º eixo de tração, sem 2º eixo de tração, sem alavanca seletora de marchas, painel de instrumentos desmontado e sem alguns itens, sem banco do motorista.